令和３年度　通学路における合同点検結果

要請の観点

観点①見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所や大型車の進入が多い箇所

観点②過去に事故に至らなくても、ヒヤリハット事例があった箇所

観点③保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所

全小学校数	1 校
うち、報告小学校数	1 校

危険箇所数	3 箇所	合同点検箇所数	3 箇所	対策必要箇所数	1 箇所	学校・教育委員会による対策箇所数	箇所
うち、要請の観点	1 箇所	うち、合同点検実施箇所数	3 箇所			道路管理者による対策箇所数	箇所
うち、要請の観点以外	2 箇所	うち、合同点検未実施箇所数	箇所			警察による対策箇所数	箇所

		危険箇所				合同点検の有無			対策必要箇所		対策実施担当			対策内容			
番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	理由	要請の観点	要請の観点以外	既に点検を実施	今回新たに点検を実施	実施しない場合、その理由	対策必要箇所の抽出	対策必要箇所の抽出に○が付かない理由	学校・教育委員会	道路管理者	警察	通学路の変更	ボランティア等による見守り活動	安全教育	その他
1	上川小学校1	上川郡上川町南町・南町公園前交差点（道×町）	通行車両の増加、交差点ガードレール未設置あり	○			○		○			○	○				危険箇所について、４つ角の１か所はガードレール基設置、２か所は地下に水道管等がありガードレールが設置不可、１か所は消防署前のため緊急車両の妨げとならないよう設置不可ということが分かった。 道路管理者の対応により点滅するスクールゾーンの標識が設置され、これをもって対策完了とした。
2	上川小学校2	上川郡上川町北町・東2丁目通（町）	路上駐車による視界不良		○		○			該当箇所における危険な状況が改善されたこと（注意喚起による路上駐車の減少）を合同点検で確認した							
3	上川小学校3	上川郡上川町新町・東4丁目通（町）	路上駐車による視界不良		○		○			該当箇所における危険な状況が改善されたこと（注意喚起による路上駐車の減少）を合同点検で確認した							